温

湿

度

系

列



ST50. CC智能温度控器数显温度开关变送器



原理 结构

ST50显示变送一体化温度变送器具有坚固美观的外壳, 双层结构, 3位半LCD或LED显示,也可选0-100%指针指示,内部电路采用大规模集成 电路、信号稳定,显示清晰,对现场校表、巡表十分方便。本仪表分普 通型、隔爆型两种。

特点

信号准确,可远传(最大1000米)精度高,抗干扰,长期稳定性好变送器可以现场显示测量量程:-200° $^{-}1800$ °(热电阻或热电偶可先)也可4-20mA输出,常规精度: ± 0.25 %

应用

气液两用型,可用于供水系统,液压,气动系统,冷却系统,加热系统空调系统,自动化工程等。

技术参数

△热电阻测量范围: <Pt100>-200-450℃ <Cu50>-50-150℃

△热电偶测量范围: <k>0℃-1200℃ <E>0℃-800℃

△测量精度: < 热电阻 > ±0.25%±0.5% < 热电偶 > ±0.75%

△输出信号: 4-20mA

 \triangle 时 漂: 每年小于 $\pm 0.5\%$

 △环境温度:
 -10~85℃

 △供电电压:
 24VDC ±10%

 △显示范围:
 -1999-1999

△防护等级: IP65

接线原理

DC24V电源通过屏蔽电缆给变送器供电,"V+"接24VDC的正极 ,"V-"接负极 , 这两根线同时输出4-20mA标准信号,用来串接负载。"Z"为零点调整电位器,"S" 为满度调整电位器 。所有电位器在出厂以前按用户要求已经校好。使用中,因线阻、环境温度等因素影响而产生误差时,只需微调零点电位器"Z"即可校正。

企业官网: XIDE. HK. CN 服务热线: 13918608088

温


湿

度

列



外形尺寸图



使用注意事项

温度变送器供电电源不得有尖峰,变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度。数显型变送器请勿随意开盖,以免受潮。外壳应牢固接地,电源及信号输出应采用屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。在安装时一定要用扳手或其它工具拧紧螺母,切勿用手直接拧动表头,以防将内部线路拧断。如要调整显示方向,先将两侧"表头固定螺钉"旋松,轻轻转动到合适位置(不要超过270℃)然后再将螺钉上紧。

选型表							
ST50	-	/0-100	/M4	/6	/25	M	详述
ST50							LCD一体式温度变送器
		/ 50-0					量程-50…0℃ (用户可指定量程)
		/ 50-50					量程-50…50℃ (用户可指定量程)
		/ 0-50					量程'0…50℃(用户可指定量程)
		/ 0-80					量程'0…80℃ (用户可指定量程)
		/ 0-100					量程0…100℃(用户可指定量程)
		/ 0-120					量程0…120℃(用户可指定量程)
		/ 0-150					量程0…150℃ (用户可指定量程)
		/ 0-200					量程0…200℃ (用户可指定量程)
			/ M4				模拟量输出为: 4…20mA
			/ VO				模拟量输出为: 0···10V
				/ 6			探头直径为06
				/ 8			探头直径为08
					/ 25		探头长L为25mm
					/ 50		探头长L为50mm
					/ 75		探头长L为75mm
					/ 100		探头长L为100mm
						M	特殊定制

备注: 其他螺纹连接与法兰连接须订制, 高温温度范围须定制。

企业官网: XIDE. HK. CN 服务热线: 13918608088